

УТВЕРЖДАЮ
Директор КОУ
«Сургутская школа-детский сад»
И.И. Плотноков

2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Сургутская школа - детский сад»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта не жилое здание.
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 11А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4357,3 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 10007 кв.м
1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта 2010
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2031г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: казенное общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры «Сургутская школа - детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», краткое наименование: КОУ «Сургутская школа - детский сад».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 30 лет Победы, д. 11А.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628011 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145 - 150 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2х направлениях, вблизи объекта располагаются:
- остановка «ГКОУ Строитель Сургут», с расстоянием до объекта с нечётной стороны проспект Мира - 260 м. и проходящими маршрутами № 2,3,5а,10,23,114,116,117, м.т № 30,31, 69;

остановка «ГКОУ Строитель Сургут», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 275 м. № 5,6,7,8,10,114,117, м.т. № 30,31,40;

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами без таймеров, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы оборудованы понижением бордюров для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

городской транспорт общего пользования – маршруты № 2, 3, 5, 7, 8, № 114, 116, 117 - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 260 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«А»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4.	с нарушениями зрения	«А»
5.	с нарушениями слуха	«А»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных
-------	---	---

		категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,С) временно не доступна (ВНД), физическая доступность для категорий инвалидов (О,Г,У) доступна частично избирательно (ДЧ-И), вход (входы) в здание - физическая доступность для категорий инвалидов (Г,У) доступна частично избирательно (ДЧ-И,) для категорий инвалидов (К,О,С) доступна условно (ДУ), путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), система информации на объекте - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) доступна условно (ДУ), санитарно-гигиенические помещения, – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) доступно частично всем (ДЧ-В). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относиться как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ № 108 от 12 мая 2021г. о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь; порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении; внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам; утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получении образовательных услуг в учреждении», что является отражением показателя в дорожной карте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 год в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования ХМАО-Югры на 2014-2030 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов(К.О.С.Г.У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект доступен условно (ДУ)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; <https://zhit-vmeste.ru/>, сайте школы <http://сшндс1-5.рф>.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КОУ
«Сургутская школа - детский сад».
А.Г. Плотников
2021г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Сургутская школа - детский сад»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта не жилое здание.
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 11А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4357,3 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 10007 кв.м
1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта 2010
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2025г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: казенное общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры «Сургутская школа - детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», краткое наименование: КОУ «Сургутская школа - детский сад».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 30 лет Победы, д. 11А.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628011 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все категории инвалидов.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145 - 150 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «ГКОУ Строитель Сургут», с расстоянием до объекта с нечётной стороны проспект Мира - 260 м. и проходящими маршрутами № 2,3,5а,10,23,114,116,117, м.т № 30,31, 69;

остановка «ГКОУ Строитель Сургут», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 275 м. № 5,6,7,8,10,114,117, м.т. № 30,31,40;

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами без таймеров, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы оборудованы понижением бордюров для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

городской транспорт общего пользования – маршруты № 2, 3, 5, 7, 8, № 114, 116, 117 - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 260 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«А»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4.	с нарушениями зрения	«А»
5.	с нарушениями слуха	«А»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Зам.директора по ВВВР Гулина В.А. тел. 8 (3462)37-50-09

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОУ
«Сургутская школа-детский сад».
А.И. Плотников
2021г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
«Сургутская школа - детский сад»**

г. Сургут, ХМАО-Югра
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта не жилое здание.
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 11А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4357,3 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 10007 кв.м
1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта 2010
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2025г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: казенное общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры «Сургутская школа - детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», краткое наименование: КОУ «Сургутская школа - детский сад».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 30 лет Победы, д. 11А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

образовательная деятельность КОУ «Сургутская школа - детский сад» осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности от 06 марта 2015 года, регистрационный № 1935 серия 86л01 № 0001145, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии бессрочно.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности согласно муниципальному заданию, установленному учредителем. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие виды деятельности: - дошкольное образование; - начальное общее образование; - дополнительное образование детей и взрослых.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «ГКОУ Строитель Сургут)», с расстоянием до объекта с нечётной стороны проспект Мира - 260 м. и проходящими маршрутами № 2,3,5а,10,23,114,116,117, м.т № 30,31, 69;

остановка «ГКОУ Строитель Сургут», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 275 м. № 5,6,7,8,10,114,117, м.т. № 30,31,40;

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами без таймеров, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы оборудованы понижением бордюров для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

городской транспорт общего пользования – маршруты № 2, 3, 5, 7, 8, № 114, 116, 117 - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 260 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4.	с нарушениями зрения	«А»
5.	с нарушениями слуха	«А»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г, У)	1-3	1-10
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	4-8	11-17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	9-12	18-44
4	Зона целевого назначения здания	ДУ	13-14	45-75

	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	15-16	76-89
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	90-92
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	93-102

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,С) временно не доступна (ВНД), физическая доступность для категорий инвалидов (О,Г,У) доступна частично избирательно (ДЧ-И), вход (входы) в здание - физическая доступность для категорий инвалидов (Г,У) доступна частично избирательно (ДЧ-И,) для категорий инвалидов (К,О,С) доступна условно (ДУ)., путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), система информации на объекте - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) доступна условно (ДУ)., санитарно-гигиенические помещения, – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) доступно частично всем (ДЧ-В). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относиться как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ № 108 от 12 мая 2021г. о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь; порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении; внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам; утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получении образовательных услуг в учреждении», что является отражением показателя в дорожной карте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.	Система информации на объекте (на всех	Индивидуальное решения с ТСР.

	зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025год в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования ХМАО-Югры на 2014-2030 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К.О.С.Г.У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект доступен условно (ДУ)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от 20 г.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С.И. Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Александров Ю.Г. Представитель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; <https://zhit-vmeste.ru/>, сайте школы <http://сшдс1-5.рф>.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на 23 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на 3 л.
План прилегающей территории	на 1 л.
Схема микрорайона	на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	на 3 л.

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора по ВВВР КОУ «Сургутская школа – детский сад» В.А. Гулина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по УВР КОУ «Сургутская школа – детский сад» Л.Д. Кузминых
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Социальный педагог Клименко И. Л.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель родительской общественности Хайдаршина Е. Г.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители от общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО – Югры

«Тифлопуть» - Филатов С.И.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества

инвалидов Александров Ю.Г.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества

инвалидов Соколова Л.Е.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
КОУ «Сургутская школа - детский сад» ул. 30 лет Победы, д. 11А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1,2,3	Отсутствует информация об объекте.	Все	Вход на земельный участок приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	2	3-9	Ширина пешеходного пути (дорожка от калитки) 1,0м., что не соответствует нормативным требованиям СП59.13330.2016г п. 5.1.7 Имеются перепады высот, более 0,06м. Отсутствует информация на всех путях движения.	К К.О.С. Все	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. Устранить перепады высот до 0,014м. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия).	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

1.3	Автостоянка и парковка	есть	3	10	Размер дорожной разметки на горизонтальной поверхности не соответствует нормативным требованиям.	К	Разметку места для стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске, следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, для создания безопасной зоны сбоку и сзади машины - 1,2 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне				Отсутствует информация об объекте.	Все	Вход на земельный участок приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия).	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует информация на всех путях движения.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г, У)	1-3	1-10	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны №1 для категорий инвалидов (О,Г,У) и МГН доступна частично избирательно (ДЧ-И), временно не доступна (ВНД) для категории (К,С).

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
КОУ «Сургутская школа - детский сад» ул. 30 лет Победы, д. 11А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	11	Лестница состоит из двух ступеней. О, С	Лестница продублирована пандусом.	Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный)	есть	5	12	Отсутствуют бортики по продольным краям марша пандуса Расстояние между поручнями от 1,05м до 0,92м. , верхний и нижний поручни находятся не в одной вертикальной плоскости.	По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	11, 12	Размер площадки не соответствует нормативным требованиям.	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 x 2,2 м.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

2.4	Дверь (входная)	есть	7	11, 13	Существует порог высотой более 0,03м. Ширина полотна двери 0,75м.	О,С	Снизить порог до 0,014м. Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9м.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	есть	8	13-17	Отсутствует контрастная маркировка. Глубина тамбура 1,75 Двери в тамбуре 1, 2 менее 09м.	С К К	Предусмотреть контрастную маркировку на полотне двери. Размеры тамбура привести в соответствии с нормативными требованиями п.6.1.8 СП59.13330. 2016г. Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9м.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует беспрепятственный вход в здание.	Все	Обеспечить беспрепятственный вход в здание.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	4-8	11 - 17	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны №2 «Вход (входы) в здание» инвалидов (Г,У) и МГН - Доступен частично избирательно «ДЧ-И» для категорий (Г, У), доступен условно «ДУ» для категории (К,О,С).

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
КОУ «Сургутская школа - детский сад» ул. 30 лет Победы, д. 11А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	9	18-30	Поручни на стене по периметру коридоров не имеют безопасного завершения.	Все	Поручни привести в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница внутри здания	есть	10	19-20 31-38	Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м. Отсутствуют поручни на противоположной стороне в соответствии с нормативными требованиями. Ширина марша менее 1,35 м.	О, С Все Все	Оборудовать закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м. Установить поручни на противоположной стороне лестничного марша в соответствии с нормативными требованиями. Ширину лестничного марша привести в соответствие не менее 1,35 м (по конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша не целесообразно)	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	11	23, 26	Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери.	С	Нанести контрастную маркировку на полотно двери	-
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	12	18-38 35- 44	Отсутствует незадымляемая зона безопасности. Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации.	Все	Приспособить эвакуационные выходы. Оборудовать незадымляемую зону безопасности.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют поручни на противоположной стороне в соответствии с нормативными требованиями. Отсутствуют незадымляемые зоны безопасности. Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации.	Все	Установить поручни на противоположной стороне лестничного марша в соответствии с нормативными требованиями. Приспособить эвакуационные выходы. Оборудовать незадымляемые зоны безопасности.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДУ	9 - 12	18 - 44	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны №3 « Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)» для инвалидов всех категорий (К,О,С,Г,У) и МГН – Доступен условно «ДУ»

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

от « 10 » 09 20 21 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

КОУ «Сургутская школа - детский сад» ул. 30 лет Победы, д. 11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13	45-67	Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016).	Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного проема.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зальная форма обслуживания (спортзал, музыкальный зал, столовая)	есть	14	68-75	Имеются пороги более 0,03м. Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016).	Снизить пороги до 0,014м. Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м., на	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДУ	13 - 14	45 - 75	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны № 4 «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН - временно не доступно (ВНД). Наличие архитектурно-планировочных барьеров определяет уровень доступности для всех категорий, как временно недоступен «ВНД», но наличие сформированной системы оказания ситуационной помощи повышает уровень доступности до доступен условно (ДУ).

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № _____

от « 10 » 09 20 21 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

КОУ «Сургутская школа - детский сад» ул. 30 лет Победы, д. 11А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15	76-86	Отсутствует аварийное освещение. Отсутствует система двухсторонней громкоговорящей связи (п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2016). Кнопка вызова установлена с нарушением.	Все Все	Установить аварийное освещение. Оборудовать кабины системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Высота установки кнопки от пола 0,8м. Установить систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует писсуар вертикальной формы.	О, С, Г, У	Писсуар следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применить писсуар	

5.2	Бытовая комната (гардеробная)	есть	16	87-89	Отсутствует нумерация шкафчиков на контрастном фоне	С	вертикальной формы. Предусмотреть нумерацию шкафчиков на контрастном фоне.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует аварийное освещение. Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует писсуар вертикальной формы. Отсутствует система двухсторонней громкоговорящей связи (п. 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2016).	Все	Установить аварийное освещение. Установить систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Установить писсуар вертикальной формы. Оборудовать кабины системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	15-16	76 - 89	Текущий, капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - доступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны № 5 «Санитарно-гигиенические помещения» для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МПН доступно частично всем (ДЧ-В.)

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
КОУ «Сургутская школа - детский сад» ул. 30 лет Победы, д. 11А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	Отсутствует комплексная система обеспечивающаяся непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	Отсутствует комплексная система обеспечивающаяся непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Есть	-	-	Отсутствует комплексная система обеспечивающаяся непрерывность подачи информации, которая	Все	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи	Индивидуальное решение с ТСР.

					позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.		информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	
					Отсутствует комплексная система обеспечивающаяся непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны Системы информации на объекте	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДУ	-	90 - 92	Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны № 6 «Системы информации на объекте» для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН - временно не доступно (ВНД). Наличие архитектурно-планировочных барьеров определяет уровень доступности для всех категорий , как временно недоступен «ВНД», но наличие сформированной системы оказания ситуационной помощи повышает уровень доступности до доступен условно (ДУ).